


Moteur Radio

Manoeuvre électrique

Notice de réglage




volets roulants avec butées physiques

TBP

volets roulants avec butées virtuelles

TBV


Outillage nécessaire non fourni




Sommaire

Association de la télécommande.....	page 3
Vérification du sens de rotation du volet roulant.....	page 3
Modification du sens de rotation du volet roulant.....	page 3
TBP - Réglage des fins de courses pour volets avec butées physiques.....	page 3
TBV - Réglage des fins de courses pour volets avec butées virtuelles.....	page 4
Enregistrement d'une télécommande supplémentaire.....	page 6
Remise à zéro des programmations par la télécommande.....	page 7
Remise à zéro des programmations par l'alimentation.....	page 7
Réinitialisation si dysfonctionnement grave.....	page 8



Association de la télécommande



Vérification du sens de rotation du volet roulant






Modification du sens de rotation du volet roulant
















TBP - Réglage des fins de courses pour volets avec butées physiques


















TBV - Réglage des fins de courses pour volets avec butées virtuelles









Enregistrement d'une télécommande supplémentaire







Remise à zéro des programmations par la télécommande



Si le volet ne répond pas lors de la phase de TEST, faire une REINITIALISATION page 8.

Remise à zéro des programmations par l'alimentation





Si le volet ne répond pas lors de la phase de TEST, faire une REINITIALISATION page 8.

EASYVOILETS.COM

Réinitialisation si dysfonctionnement grave

