



**FRANCI AFLEX**

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

VOLETS ROULANTS

# Moteur Radio

Manoeuvre électrique

## Notice de réglage



ou



EASYVOLETS.COM



volets roulants avec butées physiques

TBP


volets roulants avec butées virtuelles

TBV


Outillage nécessaire non fourni




## Association de la télécommande



## Vérification du sens de rotation du volet roulant





## Modification du sens de rotation du volet roulant











## TBP - Réglage des fins de courses pour volets avec butées physiques









## TBV - Réglage des fins de courses pour volets avec butées virtuelles











si besoin

Affinez la position par appuis simultané de STOP et DESCENTE ou STOP et MONTEE.







# Enregistrement d'une télécommande supplémentaire







## Remise à zéro des programmations par la télécommande



Si le volet ne répond pas lors de la phase de TEST, faire une REINITIALISATION page 8.


## Remise à zéro des programmations par l'alimentation





Si le volet ne répond pas lors de la phase de TEST, faire une REINITIALISATION page 8.

### Réinitialisation si dysfonctionnement grave



**FRANCI AFLEX**

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE